

4. SUMMARY OF CAUSES.

	Auckland.	Christchurch.	Danvirke.	Dunedin.	Fellding.	Gisborne.	Greymouth.	Hastings.	Hawera.	Hokitika.	Lawrence.	Maori Hill.	Masterton.	Milton.	New Plymouth.	Oamaru.	Palmerston North.	Petone.	Rotorua.	Whangarei.	Totals.
Ashes, live ..	2	3	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9
Benzene in proximity to lights, ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	4
„ lighting fires with ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
„ upsetting, explosions ..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3
„ vapour, proximity to lights ..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Boiling-over of fat ..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
„ tar ..	1	2	..	1	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	9
Candles, drapery, &c., in contact with lighted ..	5	6	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13
„ knocked over ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	3
„ left burning ..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3
Carburettor, back-firing of ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Clothes, airing before fire ..	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	5
Defective building ..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
„ chimneys and hearths ..	1	3	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	8
„ kitchen-ranges ..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Electric lighting, fusing of wires ..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Gas, defective fittings ..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
„ in act of lighting, shops ..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
„ rings and stoves ..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3
Ignition, ether vapour ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
„ picture films ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Incendiarism ..	..	9	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	1	1	..	..	5	21
Kerosene-lamp explosions ..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3
Kerosene-lamps knocked over ..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2
Kerosene-stoves overheating ..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Lights, naked ..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Lime, slaking by rain ..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Matches, children playing with ..	1	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
„ rats gnawing ..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	4
„ thrown down alight ..	3	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
„ trodden upon ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3
Overheating of bearings ..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
„ beeswax polish ..	2	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
„ exhaust-pipe ..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
„ timber in proximity to furnaces ..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Painters burning off paint ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1
Phosphorus on fire ..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Putting hot iron away in wooden box ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Previous outbreaks, sparks from ..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2
Smoking ..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3
„ in bed ..	2	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Sparks from chimneys ..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3
„ copper-fires ..	1	2	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
„ fireplaces ..	5	7	..	4	..	4	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	4	..	..	..	27
„ furnaces ..	2	4	..	4	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	13
„ stove ..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Spirit-lamps upset ..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2
Spontaneous combustion ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4
Tramps ..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Unknown ..	38	24	5	15	6	6	3	10	2	1	1	..	3	2	1	3	5	5	..	2	132
Totals ..	77	93	7	50	9	22	4	12	4	5	1	2	9	5	6	5	19	10	..	7	347