

4. SUMMARY OF CAUSES.

Summary of Causes.	Auckland.	Balclutha.	Christchurch.	Dannevirke.	Dargaville.	Lincoln.	Pellding.	Gisborne.	Greymouth.	Hamilton.	Hastings.	Hawera.	Hokitika.	Lawrence.	Masterton.	Milton.	New Plymouth.	Oamaru.	Palmerston North.	Petone.	Rotorua.	Tauranga.	Timaru.	Waihi.	Whangarei.	Woolston.	Totals.
Ashes, live	3	..	2	..	..	6	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	14
Benzine, proximity to lights	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3
" " vapour, flashing back	2	..	3	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	8
Candles, drapery, &c., in contact	4	..	4	..	..	5	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	..	1	19	
Clothes airing before fire	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Defective building	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
" chimneys, hearths	1	..	..	1	..	6	..	..	1	1	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	12
" hot-water services	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4
Electricity, fusing of wires	6	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
" iron left switched on	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
" imperfect insulation	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Flat-iron left on wooden shelf	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1
Gas, defective fittings	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6
" explosion	3	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
" rings, stoves	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Ignition of picture-films	..	..	1	..	..	..	..	5	..	..	..	..	7	..	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	1
Incendiarism	1	..	9	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	26
Kerosene-lamp explosions	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
" heaters overheated	2	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	6
Matches, children with	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
" rats	1	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
" thrown down alight	..	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Methylated spirits, filling stoves	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
Motors, back-firing	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Naked lights	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
Overheating beeswax, fat, &c.	3	..	3	..	..	4	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	14
" bearings	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	1
" tar	4	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	9
" wood, proximity furnaces	1	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	9
" vulcanizing-ovens	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1
Painters burning off paint	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	3
Smoking	..	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	7
" cigarette-butts	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	4
Sparks from chimneys	2	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5
" copper fires	..	..	5	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9
" machinery	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2
" engines	1	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	5
" fireplaces, furnaces	..	..	3	..	..	2	..	..	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	14
" other fires	1	..	3	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8
Spontaneous combustion	3	..	2	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7
Vagrants	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1
Unknown	53	..	13	3	..	21	3	8	9	2	6	..	1	..	..	1	6	3	7	1	3	1	7	6	2	3	159
Totals	97	..	75	4	1	74	4	17	13	4	14	1	12	2	10	1	9	4	24	6	5	2	8	9	4	6	406