

4. SUMMARY OF CAUSES.

Summary of Causes.		Auckland.	Balclutha.	Christchurch.	Danmearke.	Dargaville.	Dunedin.	Feilding.	Gisborne.	Greymouth.	Hamilton.	Hastings.	Hawera.	Hokitika.	Lawrence.	Levin.	Masterton.	Milton.	New Plymouth.	Oamaru.	Ohakune.	Pahmeston North.	Petone.	Port Chalmers.	Rotorua.	Tauranga.	Timaru.	Waihi.	Wairua.	Wanganui.	Whangarei.	Woolston.	Totals.	
Ashes, live ..	..	2	1	4	..	..	6	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	14	
Benzine, proximity to lights ..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	
Birds' nests ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
Candles, drapery, &c., in contact ..	12	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	24	
Clothes, airing before fires ..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	
Defective building ..	1	..	3	..	..	3	3	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	21	
" chimneys, hearths ..	..	..	8	..	..	2	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	
" hot-water services ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	
Electricity, fusing of wires ..	7	..	..	..	..	..	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	4	
" iron left switched on ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
" imperfect insulation ..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
Fumigating ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
Gas, defective fittings ..	3	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	
" explosions ..	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	
" rings, stoves ..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
Ignition of picture-films ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	
Incendiarism ..	..	1	..	4	..	..	1	..	..	..	..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	..	..	..	..	6	
Kerosene-lamps, explosions, upset ..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	
" heaters, overheated ..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	
Matches, children with ..	..	..	4	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	13	
" rats ..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
" thrown down alight ..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	11	
Methylated spirits, filling stoves ..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	
Motors, back-firing ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	
Naked lights ..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	
Overheating, beeswax, fat, &c. ..	3	..	1	..	..	2	2	..	1	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	
" machinery, exhaust-pipes ..	..	..	2	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	
" tar ..	2	..	2	..	..	..	1	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	
" wood, proximity to furnaces ..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
Painters, burning off paint ..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	
Smoking ..	..	..	7	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	
" cigarette-butts ..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	
Sparks from chimneys ..	2	..	3	..	..	3	3	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	
" copper-fires ..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
" machinery ..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	
" engines ..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	
" fireplaces, furnaces ..	3	..	6	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	
" other fires ..	1	..	2	..	..	..	1	..	..	1	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	
Spontaneous combustion ..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	
Unknown ..	38	1	14	3	..	25	3	12	1	3	6	7	2	3	..	..	3	1	4	1	..	5	1	2	2	1	3	3	..	..	..	..	7	152
Totals ..	93	2	84	4	2	65	5	20	8	18	12	12	6	11	..	..	7	2	12	2	..	12	6	4	4	3	9	12	..	..	4	9	416	